

OWATROL GALVA

Primer e finitura anticorrosiva galvanizzata satinata



Confezioni disponibili: 300 ml spray

OWATROL GALVA è un primer e finitura anti-corrosiva altamente flessibile data dalla grande percentuale presente di OWATROL OIL e speciali pigmenti rendono un prodotto unico nel suo genere.

OWATROL GALVA penetra in profondità, espelle l'aria

e l'umidità presente e blocca quindi il processo di corrosione. Adesione su qualsiasi superficie compreso zinco, rame, alluminio, metalli ferrosi, ... (vedi preparazione della superficie).



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Applicabile direttamente su superfici arrugginite.
- Eccellenti proprietà di riflessione della luce.
- Altamente elastico – Nessun peeling o desquamazione.
- Eccellente resistenza all'inquinamento atmosferico, agli agenti atmosferici, ecc.
- Resiste a temperature fino a 150°C.
- Ottima azione bagnante e penetrante.
- Buone proprietà filmogene e di adesione.
- Eccellenti proprietà anticorrosione.



Resa:
18 mq/Lt



Asciugatura:
24 h



Attrezzi applicazione:
Spray



Temperatura applicazione:
da 10 a 25 °C



Pulizia attrezzi:
Acquaragia



Colore disponibile:
Galvanizzato satinato

• Ambiti di impiego

- Cancelli e recinzioni
- Costruzione e strutture in metallo
- Tetti, Cisterne, Cassoni, Rimorchi, Scarichi
- Macchinari, Pompe, Dispositivi elettrici, Tubazioni

• Caratteristiche tecniche

- Finitura: Satinata.
- Veicolo: Alchidica
- Solvente: Solvente
- Viscosità: 49% ±2%
- Peso Specifico (@ 20°C): 1,19 ±0,06.
- Livello di brillantezza @ 60°: 20% a 60%
- Apparenza: Metallica
- Punto d'infiammabilità: >60°C
- Scadenza: 5 anni nella confezione originale non aperta
- Asciugatura a 20°C e 50% umidità
Asciutto al tatto: 6 ore, ricopribile: 24 ore.
Asciugatura completa: 10 giorni.
- Stoccaggio: Tenere lontano dal gelo e dalle alte temperature.
- VOC Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i): 500g/l (2010). Questo prodotto contiene max 467g/l

• Attrezzi per l' applicazione

- Spray.

• Preparazione della superficie

• **Indicazioni generali:** Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, grasso, scaglie di laminazione e qualsiasi altra contaminazione. Le superfici esposte a sostanze chimiche (acidi, alcali, depositi di sale) devono essere lavate accuratamente con abbondante acqua o pulite a vapore. Le superfici fortemente contaminate devono essere pulite utilizzando un solvente appropriato. Rimuovere tutto il materiale sciolto e in scaglie, ad es. vernice, ruggine, ritorno su una superficie solida e bordo mediante levigatura, raschiatura, ecc. Smussare gli spigoli vivi.

• **Vecchie superfici verniciate e/o molto arrugginite:** Applicare una mano di **OWATROL OIL***.

• **Superfici irregolari con molti bordi, ad es. radiatori in ghisa:** Applicare una mano di **OWATROL AP.60***.

• **Condizioni difficili ed estreme:** Applicare una mano di **OWATROL CIP***.

• **Metalli non ferrosi:** Applicare una mano di **OWATROL OIL*** per migliorare l'adesione.

• **Cemento, Calcestruzzo, Intonaco ecc.:** Lasciare asciugare per diversi mesi.

• **PVC e plastiche:** Eseguire un test di adesione e

compatibilità. Vedere restrizioni.

• Applicazione

• Agitare vigorosamente la bomboletta fino a quando non si sente la sfera dell'agitatore, quindi agitare per altri 2 o 3 minuti.

• Agitare periodicamente durante l'applicazione.

• Applicare uno strato sottile di OWATROL GALVA con movimenti di andata e ritorno a passo e distanza costanti dalla superficie. NON concentrare lo spray in un punto. Evitare l'applicazione eccessiva.

• Se si verificano gocce e colature dovute a un'applicazione eccessiva, queste possono essere immediatamente riparate spazzolando con un pennello fine.

• Se necessario o desiderato applicare una 2a mano dopo l'opportuno tempo di asciugatura.

• **Nota:** OWATROL GALVA contiene OWATROL OIL, quindi si asciuga lentamente. Questa lenta essiccazione consente di ottenere un film luminoso e liscio.

• Resa

• **18 mq per litro.** La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

• Manutenzione

• **Manutenzione standard:** Pulire la superficie con **SOAPCLEAN*** o altro detergente idoneo. Lasciar asciugare. Carteggiare leggermente la superficie per rimuovere eventuali residui di prodotto e uniformare la superficie. Spolverare a fondo. Applicare una o due mani di OWATROL GALVA a seconda delle condizioni del rivestimento.

• Manutenzione totale – Finiture in pessime condizioni:

Pulire la superficie con **SOAPCLEAN*** o altro detergente idoneo. Lasciar asciugare. Carteggiare accuratamente la superficie per eliminare tutti i segni di materiale in distacco e in fase di distacco, uniformare la superficie e sfumare eventuali spigoli vivi. Applicare 2 mani di OWATROL GALVA.

• Restrizioni

• Non applicare su plastica in polipropilene (PP) o polietilene (PE).

• Pulizia degli attrezzi

• Acquaragia. Per la bomboletta spray: dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere l'ugello finché non diventa trasparente - circa 5 secondi). Non inserire oggetti nella valvola della lattina.

• Maggiori informazioni

• Disponibili su www.owatrol-italia.it