

OWATROL S.C.S. SOLID COLOR STAIN

Finitura opaca per per tutti i tipi di legno



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 - 10 - 20 Lt

OWATROL SOLID COLOR STAIN è una finitura di altissima qualità che offre la massima adesione e resistenza a tutti i legni nuovi o riportati al nuovo sia

verticali che orizzontali anche calpestabili.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Adesione diretta ed eccellente senza bisogno di primer.
- Ottima resistenza al distacco anche su superfici calpestabili.
- Molto apprezzato in ambienti con clima difficile sia marino (stabilimenti balneari, pedane, decking, ...) che montano (rifugi, casette, staccionate, ...).
- Applicarlo su legno nuovo o vecchio carteggiato.
- Finitura estremamente opaca.
- Molto flessibile, si adatta al movimento del legno.
- Applicabile su legni di latifoglie, esotici e termotrattati.



Resa:
8 - 10 mq/Lt



Asciugatura:
4 h



Attrezzi applicazione:
pennello, rullo, airless



Temperatura applicazione:
da 10 a 35 °C



Pulizia attrezzi:
Acqua



Colori disponibili:
Vedi pagina a fianco

Ambiti di impiego

- Uso esterno
- Superfici verticali ed orizzontali.
- Applicabile direttamente su legno senza primer

Caratteristiche tecniche

- Finitura: Opaca.
- Veicolo: Miscela alchidico acrilica.
- Solvente: Acqua.
- Infiammabilità: N/A.
- Flash point: > 82°C.
- Vita di scaffale: 2-anni minimo.
- Essiccazione: Ricopribile: 3-4 ore, in base a temperatura e umidità. Messa in esercizio: 24-48 ore, in base a temperatura e umidità
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) 130 g/l. (2010). Questo prodotto contiene al max. 129 g/l.

Preparazione della superficie

• **Superfici in legno nuove:** Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco, grasso, e muffa. Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno per 48 ore o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 19% prima di iniziare l'applicazione.

Superfici in legno già poste in opera da tempo:

Le superfici non trattate che sono state esposte alle intemperie per più di sei mesi devono essere accuratamente pulite prima dell'applicazione di una finitura. Utilizzare **NET-TROL*** unitamente a una idropulitrice o a una spazzola a setole dure per rimuovere le fibre che si sono distaccate, lo sporco e gli altri contaminanti. Se necessario carteggiare il legno (grana 100). Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco, grasso, e muffa. Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno per 48 ore o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 19% prima di iniziare l'applicazione.

• **Superfici già trattate:** Sabbiare o carteggiare per rimuovere le parti che tendono a staccarsi. Se necessario, sverniciare con **DILUNETT*** e neutralizzare con **NET-TROL***. Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco, grasso, e muffa. Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno per 48 ore o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 19% prima di iniziare l'applicazione.

• **Nota:** I legni duri, inclusi quelli esotici, e i legni ricchi di tannino, ad esempio Cedro, Douglas, Abete, Teck, Ipé... potrebbero diventare scuri con l'azione del **DILUNETT***; l'applicazione del **NET-TROL***, subito dopo il risciacquo, riporterà il legno al suo colore originario. Su quercia e castagno non utilizzare **DILUNETT***, sabbiare il legno manualmente o meccanicamente, spolverare accuratamente e pulire con **NET-TROL**.

Attrezzi per l'applicazione

- Pennello: Sintetico di alta qualità.
- Rullo: Sintetico a pelo medio o corto.
- Airless: specifiche (.017-.021 @124-138 bar).

Consigli per una buona applicazione

• Prima di iniziare l'applicazione, testare penetrazione e assorbimento spruzzando un po' di acqua sul legno. Se l'acqua viene assorbita rapidamente, la superficie è pronta per essere trattata. Se l'acqua si ferma in superficie occorre seguire le istruzioni di preparazione descritte per il legno nuovo. Prima di iniziare l'applicazione, testare il colore scelto su un'area ristretta attendendo la completa essiccazione per valutare l'effetto finale. Acquistare abbastanza prodotto per completare il lavoro e miscelare tra loro tutte le latte per evitare variazioni di colore. **NON USARE LE BASI PRIVE DI TINTA.** Coprire tutto ciò che non si desidera trattare, incluse piante e arbusti. Applicare con temperature comprese tra 10°C e 35°C. Non applicare in zone esposte alla luce diretta del sole, o su superfici calde. Non applicare se è previsto tempo particolarmente freddo/piovoso nelle 48 ore successive. Mescolare accuratamente prima e durante l'applicazione. Non diluire. Trattare sempre l'intera lunghezza di una tavola o fino a un'interruzione naturale come una porta o il telaio di una finestra. Trattare le superfici verticali lavorando dall'alto in basso.

Applicazione

• Applicare una mano di **SOLID COLOR STAIN** evitando di fare strato. Lasciare asciugare per 3-4 ore. Applicare una seconda mano. Se si applica a spruzzo, ripassare sempre a rullo o pennello subito dopo l'applicazione per ottenere uniformità di colore, copertura e penetrazione.

Resa

• **8/10 m² per litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione e dallo stato del supporto.

Manutenzione

• Le superfici maggiormente esposte alle intemperie o soggette al calpestio si deterioreranno più rapidamente. In questi casi, pulire le aree interessate e applicare nuovamente il prodotto.

Pulizia degli attrezzi

• Acqua e detergente. Se il **SOLID COLOR STAIN** essicca sugli attrezzi pulire con uno sverniciatore. Attenzione: gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d'acqua prima di essere gettati via. Rischio di autocombustione.

Stoccaggio

• Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Maggiori informazioni

• Disponibili su www.owatrol-italia.it

COLORE DISPONIBILE

BIANCO OPACO

BASI TINTOMETRICHE

PASTEL / BIANCA

DEEP / NEUTRA

MEDIUM / MEDIA